




# CHANTIER DE RETRAIT DE COFFRAGES AMIAANTÉS



---

Tags: [Amiante](#), [Asbestos](#), [Dépollution](#),  
[Désamiantage](#), [DI Environnement](#)

## Sur le site d'une ancienne surface de grande distribution, DI Environnement & Millot TP (Mandataire) sont intervenus sur l'ancien dallage.

Suite aux travaux de démolition, des éléments amiantés supplémentaires avaient été découverts dans le sol. Dans le cadre de cette mission, les équipes ont [dépollué le site](#) en retirant divers matériaux amiantés dont des cales de coffrage et des conduits en fibre ciment. Une opération réalisée avec l'aide d'une pelle mécanique pressurisée complétée par un dispositif d'humidification des zones de travail ☒

Amiante Retrait

