




IMMEUBLE 9-17 RUE SALNEUVE



Tags: [Bâtiment](#), [Dépollution](#), [Désamiantage](#), [DI Environnement](#)

Nature des travaux

Travaux de désamiantage avant réhabilitation

Missions

Ce bâtiment a la particularité d'avoir été fortement impacté par la présence de matériaux amianté sur la quasi-totalité de sa superstructure.

Spécificités

Zone urbaine dense

Maître d'Ouvrage

APAVE

Maître d'Œuvre

Expertam

Montant du marché

1 400 000 €

Mots-clés

[Nos réalisations](#)

