



TOUR BOUCRY



Tags: [Bâtiment](#), [Dépollution](#), [Désamiantage](#), [DI Environnement](#)

Nature des travaux

Travaux de désamiantage des balcons et des façades de la Tour Boucry pour permettre la rénovation des façades

Missions

Retrait d'amiante : 15 640 m² d'enduits amiantés

Spécificités

Zone urbaine dense, IGH, tour de 29 niveaux

Maître d'Ouvrage

SCP Tour Boucry

Maître d'Œuvre

ING2E

Délai contractuel

50 semaines

Mots-clés

[Nos réalisations](#)

